



## Malung-Sälen Sotning & Ventilation AB

Västra Tandö 55  
780 64 Lima

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum  
2019-06-25

Diarienummer  
3700200-663820-1-1

Utfärdare

**Malung-Sälen-Särna-Idre Sotning & Ventilation AB**  
Västra Tandö 55  
780 64 Lima  
0280-12277

Adressat

LIV LUNDER  
DALENVÄGEN 28  
780 69 SÖRSJÖN

### Fastighet

Fastighetsbeteckning STORAGEN 4:15	Ägare LIV LUNDER DALENVÄGEN 28 780 69 SÖRSJÖN	Brukare/Innehavare LIV LUNDER DALENVÄGEN 28 780 69 SÖRSJÖN
Fastighetsadress DALENVÄGEN 28		
Kontrolldatum 2019-06-25		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp Vedspis - Sekundär	Fabrikat/modell Kockums	Våning Bottenvåning	Utrymme Kök
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2019-06-25

#### Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell	Benämning Insatsrör
--------------	-----------------	------------------------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

**Henrik Hedlund**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.



## Malung-Sälens Sotning & Ventilation AB

Västra Tandö 55  
780 64 Lima

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum  
2019-06-25

Diarienummer  
3700200-663820-2-1

Utfärdare

**Malung-Sälens-Särna-Idre Sotning & Ventilation AB**  
Västra Tandö 55  
780 64 Lima  
0280-12277

Adressat

**LIV LUNDER**  
**DALENVÄGEN 28**  
**780 69 SÖRSJÖN**

### Fastighet

Fastighetsbeteckning <b>STORAGEN 4:15</b>	Ägare <b>LIV LUNDER</b> <b>DALENVÄGEN 28</b> <b>780 69 SÖRSJÖN</b>	Brukare/Innehavare <b>LIV LUNDER</b> <b>DALENVÄGEN 28</b> <b>780 69 SÖRSJÖN</b>
Fastighetsadress <b>DALENVÄGEN 28</b>		
Kontrolldatum <b>2019-06-25</b>		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp <b>Braskamin - Sekundär</b>	Fabrikat/modell <b>Husqvarna</b>	Våning <b>Bottenvåning</b>	Utrymme <b>Allrum</b>
Bränsleslag <b>Ved</b>		Kontrollfrist <b>312 veckor</b>	Senast sotad <b>2019-06-25</b>

#### Rök-/avgaskanal

Typ <b>Tegel</b>	Fabrikat/modell	Benämning <b>Insatsrör</b>
---------------------	-----------------	-------------------------------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

**Henrik Hedlund**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenotn.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.