



## Malung-Sälen Sotning & Ventilation AB

Västra Tandö 55  
780 64 Lima

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum  
2019-04-26

Diarienummer  
3501382-636186-1

Utfärdare

**Malung-Sälen-Särna-Idre Sotning & Ventilation AB**  
Västra Tandö 55  
780 64 Lima  
0280-12277

Adressat

**JONAS GRAPE**  
ELIDAS VÄG 11  
780 67 SÄLEN

### Fastighet

Fastighetsbeteckning <b>ÖSTRA SÄLEN 8:79</b>	Ägare <b>JONAS GRAPE ELIDAS VÄG 11 780 67 SÄLEN</b>	Brukare/Innehavare <b>JONAS GRAPE ELIDAS VÄG 11 780 67 SÄLEN</b>
Fastighetsadress <b>ELIDAS VÄG 11</b>		
Kontrolldatum <b>2019-04-26</b>		

### Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
<b>Braskamin - Primär</b>	<b>Contura</b>	<b>Bottenvåning</b>	<b>Allrum</b>
Bränsleslag <b>Ved</b>		Kontrollfrist <b>156 veckor</b>	Senast sotad <b>2019-04-26</b>

  

Rök-/avgaskanal		
Typ	Fabrikat/modell	Benämning
<b>Metall</b>		

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

**Henrik Hedlund**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglertrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.